STUDNIA NR 4

Przekrój A-A



Przekrój B-B





Lp.	Nazwa materiału, średnica, nr kat., itp.	j.m.	Ilość j.
16	Siatka nylonowa – oczka 1 x 1 mm	m^2	0,15
15	Rura wywiewna 75/150	szt.	1
14	Właz studzienny hermetyczny	szt.	2
13	Odpowietrznik	szt.	1
12	Króciec FW150 x 750	szt.	1
11	Zwężka FFR150/80	szt.	1
10	Zawór mosiężny R 15	szt.	1
9	Kurek manometryczny	szt.	1
8	Manometr tarczowy 0…1,0 MPa	szt.	1
7	Rura stal. DN89 x 4 ocynkowana ogniowo	m	8,05
6	Króciec stal. FF 80 x 300	szt.	2
5	Zasuwa koln. DN80 nr kat. 111	szt.	1
4	Zawór zwrotny ND80 nr kat. 287	szt.	1
3	Pompka skrzydełkowa ręczna DN20	szt.	1
2	Wodomierz MK80	szt.	1
1	Głowica studni DN600 wg. katalogu dostawcy.	kpl.	1

Zleceniobiorca:	Zakład Projektowania KOMA Włodzisław Marciszewski		Egz:
Inwestor:	Gmina Serock		Skala: 1:25
Stadium	PBW	Branża: instalacyjno-technologiczna	Nr rys. 12
Obiekt:	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanisławowo, gm. Serock nr. ew. dz. 144/1, 144/2, 83/3, 82/6, 82/8, 82/5		
Nazwa rysunku:	Obudowa studni nr 4 (ob. nr St 4)		

	Imię. Nazwisko	Podpis	Data
Projektant	Włodzisław Marciszewski, nr ewid. 178/74/Lz specj. instalacje i urzadzenia sanitarne		maj 2007
Kierownik zespołu:	dr inż. Ryszard Wenda		
Opracował:	mgr inż. Leszek Wróblewski		
Sprawdzający	mgr inż. Anna Nowakowska, nr ewid. 192/01/WL specj. inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. wod-kan, ciepln, went. i gaz.		